

KCD-PL100-CO2

CO2 측정표시기 (CO2 Measurement Indicator)



● 특징

- 간편한 휴대용 측정표시기
- 충전용 Battery 내장
완 충전 후 연속사용시간은
연결 센서의 소모전류에 따라
다를 수 있습니다.
- 도트 매트릭스형 그래픽 LCD
- 영어 지원

● 용도

- 휴대용 측정기

● 구성품

- PL100 측정표시기
- CO2 센서 (KCD-HS)
- 충전용 USB 케이블(C-type)
- 보관용 가방

■ 규격

■ 측정 사양	연결센서	CO2센서 (KCD-HS)
	표시언어	영어
■ 일반사양	보관온도	-20 ~ 80°C
	작동환경	0 ~ 50°C, ~95%RH (비 결로 조건)
■ 인터페이스	표시기능	도트 매트릭스형 그래픽 LCD
	설정기능	버튼 스위치 6개
■ 전기적 사양	사용전원	리튬폴리머 충전지(3.7V, 1,000mAh)
	충전방식	USB충전 (C- Type, DC5V)
■ 외형	외형크기	91mm x 178 mm x H42mm
	무게	270g (센서 제외)

센서규격은 별도의 센서관련 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

■ 외형



※ 상기 이미지 및 규격은 성능 및 품질개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.